

Doporučená montáž


montáž na trubky
montážní sada: **TP00SS**




montáž pomocí krajních čepů
montážní sada: **MC-VNP**



spojení dvou nožů za účelem dosažení potřebné délky
montážní sada: **SS-VNP**



VNP




MOS technik s.r.o.
Jižní 724/14
742 35 ODRY

IČ:29381045
DIČ:CZ29381045

Kancelář firmy
Nádražní 29
742 35 ODRY


tel: +420 602 729 019
e-mail: info@mostechnik.cz

Technické informace



Zdroj tlakového vzduchu:

připojení:	4x G ¼“
max. tlak:	8 bar
filtrovaný vzduch:	min. 25µm




Spotřeba je udávána vztažená na 100 mm délky nože. S délkou roste spotřeba přímo úměrně.

Pro správnou funkci nože je nutné zajistit dostatečný přívod tlakového vzduchu.

Proto je potřeba dimenzovat přívodní trubky a spojovací šroubení tak, aby v nich nedocházelo k velkým tlakovým ztrátám.

Změna velikosti štěrbiny



Pro zvýšení síly proudu vzduchu je možno zvětšit štěrbinu nože doplněním další planžety.
Planžety je možno dodat v tloušťkách 0,05mm, 0,08mm.
Planžety je možno také libovolně kombinovat.

Dbejte na to, aby byla **planžeta namontována ve správné pozici**!

